



GRUPO
SINERGIA

CONSTRUCTORA

ANTECEDENTES DE OBRAS Y SERVICIOS

SERVICIOS

- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y EDIFICIO MENSUAL EN PLANTA DE EFLUENTES- PLANTA MALAGUEÑO HOLCIM
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMANAL Y ALQUILER DE PLATAFORMA EN ALTURA

OBRAS EJECUTADAS

- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE OFICINAS- PLANTA NORTE HOLCIM
- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE GALPÓN DE MANTENIMIENTO Y OFICINAS- PLANTA NORTE HOLCIM
- IMPERMEABILIZACIÓN TOTAL DE CAMARA DE CURADO- PLANTA NORTE HOLCIM
- REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL- PLANTA NORTE
- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DE OFICINAS DE TRITURACIÓN- PLANTA MALAGUEÑO HOLCIM
- MONTAJE MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE PLANTA MÓVIL DE HORMIGÓN HOLCIM - VILLA MARIA
- EJECUCIÓN DE REFUERZOS ESTRUCTURALES EN TOLVAS- PLANTA AGREGADOS PÉTREOS HOLCIM
- REMODELACIÓN DE BAÑOS- PLANTA GEOCYCLE HOLCIM
- REMODELACIÓN INTEGRAL DE GALPÓN DE MANTENIMIENTO

OBRAS EN EJECUCION

- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS COMEDOR- PLANTA AGG PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS- PLANTA GEOCYCLE

ANTECEDENTES DE OBRAS - REGISTRO FOTOGRAFICO

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - Planta Malagueño





MONTAJE DE PLANTA MOVIL - Villa Maria



ANTECEDENTES DE OBRAS - REGISTRO FOTOGRAFICO

REMODELACIÓN DE GALPÓN - Planta Geocycle



REMODELACIÓN DE BAÑOS - Planta Geocycle



ANTECEDENTES DE OBRAS - REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE COMEDOR - Planta Petreos



ANTECEDENTES DE OBRAS - REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE VESTUARIOS - Planta Geocycle

